Erzdiözese Freiburg

Oberteil (Vitrine mit Klimatisierung, Sicherheitsschlössern und Beleuchtung):

- 2 Schlösser (unten und oben) mit jeweils einer mechanischen Verriegelung, die mit einem Vierkantschüssel geöffnet wird; darunter liegt dann ein Sicherheitsschloss, das mit einem Schlüssel entriegelt wird.
- Die Glasscheibe der Vitrine wird i.d.R. nur zur Hälfte geöffnet (Verriegelung durch eine einfache Schraube), kann jedoch zum Einstellen von größeren Objekten auch ganz entfernt werden (*Foto 2*).
- Die Rückwandverkleidung kann herausgenommen werden, sodass eine Rundumansicht möglich ist. Aktuell ist die Rückwand (Holzplatte) mit Alufolie gegen Ausdünstungen aus dem Holz geschützt, zusätzlich mit einem Silberschutztuch bezogen und abschließend mit dem blauen Tuch bezogen worden (*Foto 3*).
- Die Bodenplatte der Vitrine (gelochtes Blech) und der darunter liegende Boden können ebenfalls herausgenommen werden (Foto 4).
- Im Deckel der Vitrine ist die Beleuchtung. Deckel kann abgehoben und die Leuchtmittel ausgetauscht werden (*Foto 5*).
- Jeweils unten und oben befindet sich die Sicherheitstechnik (= „goldene“ Kontakte) der Firma Siemens (*Foto 6*).

Unterteil:

- 1 kleines einfaches Schloss.
- Unten an die Vitrine ist das Fach geschraubt, in dem die Lade mit dem Klimamittel eingeschoben wird. Dieses Teil reicht ins Unterteil, gehört aber zur Vitrine (*Foto 7*).

Sonstiges:

- Für alle Schlösser sind mehrfache Schlüssel vorhanden.
- An einer der beiden Vitrinen wurde die Schublade für das Klimamittel beim Transport beschädigt und erneuert. Diese muss noch eingesetzt und mit Silikon versiegelt werden (Originalsilikon der Firma Hahn liegt bei).
- Außen sind beide Vitrinen bestoßen und müssten verspachtelt und neu gestrichen werden.
- Hersteller der Vitrinen: Glasbau Hahn, Frankfurt (zuständig: Roman Kuch; roman.kuch@glasbau-hahn.de)
- Klimamittel und Beratung: Firma Long-Life-for-Art, Eichstetten (zuständig: Christoph Waller)

Erzdiözese Freiburg

Maße:



Gewicht: 372 kg

Erzdiözese Freiburg



Foto 1

Foto 2

Eingestellte Holzplatte, bezogen mit Alufolie gegen Ausdünstungen, zusätzlich mit Silberschutztuch und dann abschließend mit dem blauen Tuch
Rückseite mit Kabellöchern
EPAL
EUR

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Erzdiözese
Freiburg



Foto 7